

COMPORTAMENTO ALLA COMPRESSIONE

Le curve di carico e di rilascio del carico, che risultano tracciando le linee caratteristiche del molleggio, delimitano una zona nota come perdita per isteresi: Le curve di carico e di rilascio nel Vulkollan mostrano un tracciato molto vicino e denotano una perdita di energia molto bassa, caratteristica questa molto vantaggiosa nel caso si sottoponga il materiale a sollecitazioni dinamiche ripetute e per un lungo periodo.

